

平成 21 年 12 月

お客様 各位

東京都千代田区四番町 7 番地

 **興研株式会社**

BL-700Hの回収について

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、吹き付け石綿除去作業においてご使用の電動ファン付き呼吸用保護具『サカキ式 BL-700H』においてファンが止まる、回ったままになる等の不具合を生じるものが見つかりました。

弊社の想定を超える作業環境下において、多量の汗によりファンの作動に不具合が生じる事が判明致しました。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、下記に該当する製品をお持ちのお客様は、弊社営業所までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

前述の状況においても支障なくご使用できる対策を施した新品のファンユニットと全品交換させていただきます。

ご迷惑をお掛けしました事をお詫び申し上げますとともに、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 該当製品

電動ファン付き呼吸用保護具 サカキ式 BL-700Hのファンユニット

2. 該当する製造年月

2009年6月以前の製造年月のもので、ファンユニットの内側（マスク側）に C, S, E等の白字ロット印がないもの

弊社営業所電話番号

北海道	011(832)3911	仙台	022(225)3791	新潟	025(255)0121
千葉	043(293)0411	熊谷	048(524)2928	東京	03(5276)8063
横浜	045(242)6566	名古屋	052(842)1722	大阪	06(6326)9223
神戸	078(511)0414	倉敷	086(423)2321	広島	082(283)7880
新居浜	0897(34)8927	九州	0942(38)1651	長崎	095(844)8406

以上

※ 上記営業所に連絡が付かない場合は、下記までご連絡下さい。

本社営業統括部 080-6640-8905

本社安全衛生ディビジョン 080-6640-8954

BL-700H ファンユニット

不具合の可能性のあるものと対策品との識別について

白色の不滅インク
で
表示 (C, S, E等)



不具合の可能性のあるもの

対策品のもの